

SUTARTINIAI ŽENKLAI

STRATIGRAFINIAI - GENETINIAI

ŽENKLAI

f_{III}^{bl} Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės
fliuvioglacialinės nuogulos

g_{III}^{gr} Viršutinio pleistoceno Grūdų posvitės
glacialinės nuogulos

1

Gręžinys ir jo Nr.

21_18

2018 metais gręžti gręžiniai ir jų Nr.



Mėginių ėmimo intervalai

I - I

Geologinio-litologinio profilio Nr.



Profilio susikirtimo linijos

R

Profilių galų kryptys



Detaliai išžvalgytų išteklių riba



Vandens lygis užfiksuotas
gręžimo metu




Vidutinis vandens lygis




Žvalgybai suderinta riba



2018 metais detaliai išžvalgytų išteklių riba




Kelio apsaugos zona



Žvyro paplitimo riba

LITOLOGINIAI ŽENKLAI




Žvyras stambus

Smėlis smulkus

Smėlis įvairus

Smėlis su priemolio lęšiu



Priesmėlis

Priemolis

Dirvožemis



Grafinis
priedas
Nr. 15

Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų
III masyvo pietinė dalis.
Geologiniai-litologiniai profiliai

Mastelis

M_h1:1 000
M_v1:100

UAB <<GJ MAGMA>>, Vaiveučio g.18, Vilnius,
tel./faks. 8-5-2318178, e-paštas magma@post.omnitel.net


Leidimo tirti
žemės gelmes
Nr. 82

Sudarė


D.Kudžma

Įmonės vadovas

J.Juozapavičius | 2023



88.1	82.6	80.8	78.9	Gręžinio žiočių altitudė, m NN	82.5	82.6	82.6
0.2	3.8	1.2	2.8	Dangos storis, m	2.7	3.8	0.6
18.2	12	14.2	12.1	Sauso naudingojo klodo storis, m	10.3	12	18.0
0	0	0	6	Apvandeninto naudingojo klodo storis, m	0	0	2.4
	89	50	67	Atstumas tarp gręžinių, m		60	86



82.5	82.6	82.6
2.7	3.8	0.6
10.3	12	18.0
0	0	2.4
	60	86